

Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-PML-R56-1P-GMR-37.5KVA-SZ-LT-DF-A6-BM-CZ-2B4-M1




PRIMARY VOLTS	
CONNECT LINES TO H1A, H1B	
TAP	VOLTAGE
1	7565
2	7380
3	7200
4	7020
5	6845
SECONDARY VOLTS	
CONNECT LINES	VOLTAGE
X1, X3	240
X1, X2 - X2, X3	120



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Wiring Diagram

MT-PML-R56-1P-GMR-37.5KVA-SZ-LT-DF-A6-BM-CZ-2B4-M1



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com