


Parte #: HL-85-HID-BALL



Un reemplazo lastre para el HL-85-HID, 15 millón bujía iluminación de mano luz direccional.

Parte #: HL-85-HID-BALL

En existencia: Sí

Parte #: HL-85-HID-BALL (49656)