
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-ATX-3P-480D-45KVA-380Y.220-N3R



Input Voltage: Lines on H1, H2, H3

Connect	-
Volts	480

Output Voltage: Lines on X1-X2-X3

Line-Line	Line-Neutral
380V	220V

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com