
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-DOE16-3P-600D-500KVA-480Y.277-N3R



PRIMARY VOLTS	
CONNECT LINES TO H1, H2, H3	
TAP	VOLTAGE
1	COM
1-2	630
1-3	615
1-4	600
1-5	585
1-6	570
1-7	555
1-8	540

SECONDARY VOLTS	
CONNECT LINES	VOLTAGE
X1, X2, X3	480
X0-X1, X0-X2, X0-X3	277

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com