
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-ISX-FP-3P.1P-208Y-1KVA-220V.EU-N3R-50HZ



Primary Volts	Connect Lines To
240	H1-H4
208	H1-H3
120	H1-H2

Secondary Volts	Connect Lines To
220	L-N

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com