
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-ISX-3P-480D-12KVA-145D-N3R-50HZ-M1



PRIMARY VOLTS	
CONNECT LINES TO H1, H2, H3	
CONNECT	VOLTAGE
1	504
2	492
3	480
4	468
5	456
6	444
7	432
SECONDARY VOLTS	
CONNECT LINES	VOLTAGE
X1, X2, X3	145

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com