
Wiring Diagram

WARNING: *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

MT-CTX-110V-150VA-220V



INPUT(X): 110V
CONNECT LINES X1-X2
OUTPUT (H): 220V
CONNECT LINES H1-H4
INTERCONNECT: H4-H2, H3-H1

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com