
# Wiring Diagram

***WARNING:*** *DO NOT SERVICE WHILE ENERGIZED!*

## MT-DOE16-3P-480D-112.5KVA-240D.120CT-316SS-N4X-CU




| PRIMARY VOLTS | |
|---|---|
| CONNECT LINES TO H1, H2, H3 | |
| TAP | VOLTAGE |
| 1 | 504 |
| 2 | 492 |
| 3 | 480 |
| 4 | 468 |
| 5 | 456 |
| 6 | 444 |
| 7 | 432 |

| SECONDARY VOLTS | |
|---|---|
| CONNECT LINES | VOLTAGE |
| X1, X2, X3 | 240 |
| X1-X4 OR X2-X4 | 120 |



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com